

XW410 純正キーレス連動対応車種一覧表

対象品番 : カーセキュリティ XW410

OBD II通信を利用して、純正キーレスやスマートキー操作連動でセキュリティのON・OFFが可能な車両を記載しております。
 この適合表に記載のない車種や輸入車/外国車は、純正キーレスやスマートキー操作連動はできません。
 付属のリモコンでのみセキュリティのスタート/ストップ操作が可能となります。

| | 純正キーレス連動可能車種 | 純正キーレス連動不可能車種 |
|----------------|------------------------|---------------|
| セキュリティON/OFF操作 | 純正キーレス・スマートキーまたは付属リモコン | 付属リモコン |
| ドア開検出 | OBD II通信により検出 | 空圧センサーにより検出 |

適合の確認、ご購入前には必ずパッケージ記載の「ご購入時の注意」、「確認事項」をお読みください。
 車両のモデルチェンジ、マイナーチェンジにより適合が予告なく変更になることがあります。
 記載の情報は当社の調査データに基づきます。特別仕様車やディーラーオプション装着車などの各機器取付けとの整合調査は行って
 いないため、一部情報が異なる場合や純正キーレス連動対応不可の場合がございます。

◎ 確認事項

バッテリーをはずした場合やOBD IIコネクターをはずした場合、電源遮断された場合は、必ず車両の初期設定が再度必要となります。

バックドア（テールゲート）開、トランク開、ボンネット開には警報検知対応できない場合があります。

スマートキー無し車などの一部車両にてリロック機能（※）に連動して、セキュリティが自動で開始できない場合があります。

※キーレスでアンロックした後、ドアを開けずに放置しておくで自動でドアロックをする車両側の機能です。

IG制御が不可能な車両は、IGONによる警報動作の停止はできません。

警戒中にトランクやリアゲートを解錠した場合はセキュリティはOFFされません。

エンジンスターターとの併用はできません。誤警報する場合がございます。

メカニカルキーによるドアロック/アンロック操作や後付けのドアロック機能には作動できません。


サービスセンター
 TEL 0561-56-1814

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 和暦 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |
| 西暦 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

◆車両 OBDⅡ コネクタ位置

◇取付位置

- ・ 車両により OBDⅡ コネクタの位置が異なるため、適合表の【コネクタ位置】に記載してある①～⑩の番号をご確認ください。
下記①～⑩の位置で車両 OBDⅡ コネクタを探して接続を行なってください。
- ・ 車両によってはカバーが付いていたり、コンソール内に設置されている場合があります。



| 番号 | 場所 |
|----|---------------|
| ① | アクセルペダル脇 |
| ② | 運転席足元右側 |
| ③ | 運転席足元中央 |
| ④ | 運転席足元左側 |
| ⑤ | センターコンソール右側 |
| ⑥ | 助手席足元右側 |
| ⑦ | ステアリング右脇パネル裏側 |
| ⑧ | 助手席足元左側 |
| ⑨ | センターコンソール左側 |
| ⑩ | センターコンソール下 |

トヨタ 注意・・・トヨタセーフティセンス装着車は取付けできません。

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--|
| 86 | H24.04～H26.04 | ZN6系 | 4 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| IQ | H20.11～H28.03 | KGJ10/NGJ10系 | 2 | |
| RAV4 | H17.11～H28.08 | ACA3#W系 | 2 | |
| SAI | H21.12～H23.11 | AZK10系 | 2 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| アクア | H23.12～H25.05 | NHP10系 | 2 | |
| アベンシス | H23.09～H28.07 | ZRT272W系 | 3 | |
| アリオン | H19.06～H21.10 | T26#系 | 2 | |
| アルファード | H20.05～H27.01 | H2#W系 | 2 | |
| | H27.01～H30.01 | H3#W系 | 2 | 警戒中にウェルカムパワースライドドアにて解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| アルファードハイブリッド | H23.11～H27.01 | ATH20W系 | 2 | |
| | H27.01～H30.01 | AYH3#W系 | 2 | 警戒中にウェルカムパワースライドドアにて解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| イスト | H19.07～H25.08 | P11#系 | 2 | |
| ヴァンガード | H19.08～H25.11 | ACA3#/GSA33W系 | 2 | |
| ウィッシュ | H21.04～H21.12 | ZGE2#系 | 2 | |
| ヴィッツ | H17.02～H22.12 | P9#系 | 2 | |
| | H22.12～H24.05 | P13#系 | 2 | |
| ヴェルファイア | H20.05～H27.01 | H2#W系 | 2 | |
| | H27.01～H30.01 | H3#W系 | 2 | 警戒中にウェルカムパワースライドドアにて解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| ヴェルファイアハイブリッド | H23.11～H27.01 | ATH20W系 | 2 | |
| | H27.01～H30.01 | H3#W系 | 2 | 警戒中にウェルカムパワースライドドアにて解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| ヴォクシー | H19.06～H26.01 | ZRR7#W/ZRR7#G系 | 2 | |
| | H26.01～H26.04 | ZRR8#W/ZRR8#G系 | 3 | |
| ヴォクシーハイブリッド | H26.01～H26.04 | ZWR8#G系 | 3 | |
| エスティマ | H18.01～H28.06 | R5#W系 | 3 | |
| エスティマハイブリッド | H18.06～H28.06 | AHR20W系 | 2 | |
| オーリス | H24.08～H28.04 | ZRE18#系 | 2 | |
| オーリスハイブリッド | H28.04～H30.03 | ZRE18#H系 | 2 | |
| カムリハイブリッド | H23.09～H29.07 | AVV50系 | 3 | |
| カローラアクシオ | H18.01～H24.05 | E14#系 | 2 | |
| | H24.05～H26.04 | E16#系 | 2 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |

トヨタ 注意・・・トヨタセーフティセンス装着車は取付けできません。

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------------------------|
| カローラアクシオハイブリッド | H24.05～H26.04 | E16#系 | 2 | 警戒中にリアゲートを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| カローラフィールダー | H18.10～H24.05 | E14#G系 | 2 | |
| | H24.05～H26.04 | E16#G系 | 2 | |
| カローラフィールダーハイブリッド | H24.05～H26.04 | E16#G系 | 2 | |
| カローラルミオン | H19.10～H28.01 | E15#N系 | 2 | |
| クラウン | H20.02～H24.12 | S20#系 | 3 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| | H24.12～H27.10 | S21#系 | 3 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| クラウンハイブリッド | H25.01～H27.10 | S21#系 | 3 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| スペイド | H24.07～H26.07 | NCP14#/NSP140系 | 2 | |
| ノア | H19.06～H26.01 | ZRR7#W/ZRR7#G系 | 3 | |
| | H26.01～H26.04 | ZRR8#W/ZRR8#G系 | 3 | |
| ノアハイブリッド | H26.01～H26.04 | ZWR8#G系 | 3 | |
| ハリアー | H25.12～H26.04 | U6#W系 | 2 | |
| プリウス (PHV含む) | H21.05～H27.12 | ZVW30系 | 2 | |
| プリウスα | H23.05～H26.04 | ZVW4#W系 | 2 | |
| ブレイド | H18.12～H24.04 | AZE15#H/GRE156H系 | 2 | |
| プレミオ | H19.06～H21.10 | T26#系 | 2 | |
| ポルテ | H24.07～H26.04 | NCP14#/NSP140系 | 2 | |
| マークX | H21.10～H24.08 | GRX13#系 | 2 | |
| マークXジオ | H19.09～H25.11 | A1#系 | 2 | |
| ラクティス | H17.10～H22.11 | CP10#系 | 2 | |
| | H22.11～H28.09 | NCP12#/NSP12#系 | 2 | |
| ランドクルーザープラド | H21.09～H25.09 | GRJ15#W/TRJ150W系 | 3 | |
| | H25.09～H26.04 | GRJ15#W/TRJ150W系 | 3 | 警戒中にバックドアガラスを開けた場合、セキュリティ解除されません |

ニッサン

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|---------------|---------------|-------|----------------|-------------------------------|
| NV200バネットワゴン | H21.05~H24.06 | M20系 | 7 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| NV350キャラバンワゴン | H24.06~H26.04 | E26系 | 3 | インテリジェントキー装着車のみ取付け可能 |
| ウィングロード | H17.11~H25.11 | Y12系 | 2 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| エクストレイル | H16.12~H19.08 | T30系 | 7 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| | H19.08~H25.11 | T31系 | 2 | |
| エルブランド | H14.05~H22.08 | E51系 | 7 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| | H22.08~H28.12 | E52系 | 3 | |
| キューブ | H15.04~H20.11 | Z11系 | 2 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| | H20.11~H21.04 | Z12系 | 2 | |
| ジューク | H22.06~H25.08 | F15系 | 2 | |
| シルフィー | H24.12~H26.12 | TB17系 | 2 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| スカイライン | H26.04~H27.04 | V37系 | 3 | |
| セレナ | H17.05~H22.11 | C25系 | 1 | |
| | H22.11~H25.12 | C26系 | 3 | |
| セレナ S-HYBRID | H24.08~H28.08 | C26系 | 3 | |
| ティーダ | H16.09~H24.09 | C11系 | 7 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| ティーダラティオ | H16.10~H24.10 | C11系 | 7 | |
| デュアリス | H19.05~H26.03 | J10系 | 2 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| ノート | H17.01~H24.09 | E11系 | 7 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| | H24.09~H28.05 | E12系 | 2 | |
| ブルーバードシルフィー | H19.05~H24.12 | G11系 | 2 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| | H24.12~H27.01 | B17系 | 2 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| プレサージュ | H15.07~H21.08 | U31系 | 3 | |
| マーチ | H14.02~H22.07 | K12系 | 3 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| | H22.07~H24.04 | K13系 | 3 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| ムラーノ | H16.09~H20.09 | Z50系 | 2 | |
| ラティオ | H24.10~H28.12 | N17系 | 2 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| ラフェスタ | H16.12~H22.08 | B30系 | 7 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |
| リーフ | H22.12~H29.10 | ZE0系 | 3 | カバー有り 取付け後はカバーが閉まらなくなります |

マツダ 注意・・・パークアラーム装着車は取付けできません。

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|----------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------|
| CX-5 | H24.02～H28.12 | KE##W系 | 2 | |
| MPV | H18.02～H28.03 | LY系 | 2 | 警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| アクセラ | H21.06～H25.10 | BL系 | 7 | 警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| | H25.11～H26.04 | BM系 | 2 | 警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| アテンザ (ワゴン・セダン) | H20.01～H24.11 | GH系 | 2 | |
| | H24.11～H25.11 | GJ系 | 2 | |

スバル

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|--------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------|
| BRZ | H24.03～H25.09 | ZC6系 | 4 | 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティ解除されません |
| インプレッサ | H23.12～H28.10 | GJ/GP系 | 2 | |
| エクシーガ | H20.06～H22.06 | YA系 | 3 | |
| トレジア | H22.11～H28.03 | NCP12#X/NSP120X系 | 2 | |
| フォレスター | H24.11～H27.11 | SJ系 | 2 | |

スズキ

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|----------|---------------|--------------------|----------------|----|
| SX4 | H18.07～H26.11 | YA#1S/YB#1S/YC11S系 | 2 | |
| スイフト | H16.11～H22.09 | ZC#1S/ZD#1S系 | 4 | |
| | H22.09～H28.12 | ZC#2S/ZD72S系 | 4 | |
| スイフトスポーツ | H23.12～H28.12 | ZC32S系 | 4 | |
| スプラッシュ | H23.02～H26.08 | XB32S | 4 | |
| ランディ | H19.01～H22.12 | C25系 | 1 | |
| | H22.12～H25.11 | C26系 | 3 | |

ダイハツ

| 車種名 | 年式 | 車両型式 | OBD II 取付位置 | 備考 |
|-------|---------------|---------|----------------|----|
| アルティス | H24.05～H29.07 | AVV50N系 | 3 | |
| メビウス | H25.04～H26.04 | ZVW41N系 | 2 | |